

INFORMACIÓN SOLICITADA COMO EVIDENCIA PARA EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL EsIA

- 1) 13051: Evidencia de la corrección de medida de control de erosión en el lateral de la plataforma del campamento Stracon GyM



Se ha iniciado la colocación de una capa de roca en el área lateral del Camp Pad, lo cual disminuirá el arrastre de sedimento a la fuente de agua. Se puede observar el avance de los trabajos entre la foto A y B.